

中海油销售四川有限公司“石洞加油站项目”

竣工环境保护验收组意见

2020年3月17日，中海油销售四川有限公司组织召开中海油销售四川有限公司“石洞加油站项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中海油销售四川有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场逐条核对了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资120万元，于2013年在泸州市龙马潭区石洞镇张家祠建成投运以来一直运行正常。石洞加油站属于二级加油站，占地面积为996.7m²，永久占地，主要建设内容为：加油区、储油区、泄油区、站房以及消防设施。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2016年12月由西南交通大学编制完成了《石洞加油站项目》建设项目环境影响报告表。2017年11月22日泸州市龙马潭区环境保护局以泸龙环建函【2017】193号文对该环评报告表予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年9月对该项目进行了竣工验收监测并编制中海油销售四川有限公司《石洞加油站竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

该项目总投资120万元，环境保护投资24.9万元，占总投资的20.75%。

（四）验收范围

主体工程：油储罐区、加油区；

辅助工程：泄油场、加油车道、油品储罐区通气管、控制室等；

环保工程：隔油池、环保沟、油气回收装置、污水处理系统、危废暂存间等。


（五）验收监测内容

（1）厂界环境噪声监测；（2）废气达标排放及排放量监测；

（3）废水达标处理情况检查；（4）固体废弃物处置措施调查

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：



表水质量标准

四、文件

中海油转
料基本齐全。

五、风险

中海油在
执行风险防范
突发事件专项

六、验收

综上所述
手续完备，验

七、建议

1、定期

2、加强

